




$T_{зар} = 3ч (80\%)$
 $I_{зар} = 0.3C = 30A$



$I_{пуск} = 200\%$
 $I_{пуск} = 180A$



$U_{акк} =$
72...105В
 $I_{max} = 90A$
 $T_{раб} \sim 30мин$