




BMS_01 = B+
BMS_16 = B-

JST_26_ZPD:JST_ZPD_26
Conn_02x10_Odd_Even
J3



J1_TOP1
Conn_01x10
Connector_JST:JST_PH_S10B-PH-K_1x10_P2.00mm_Horizontal



Conn_01x11
J2_Bot1
Connector_JST:JST_PH_S11B-PH-K_1x11_P2.00mm_Horizontal