



NIT: 900.592.799 - 1
Calle 36 No. 53 - PBX (4) 381 46 41
E-mail: tiremaxxcolibri@gmail.com
Medellín - Colombia

FECHA (Día Mes Año)			HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	ORDEN DE SERVICIO
10	02	2020	11:31:12 am		TC NRO 205

CLIENTE: + MASIVOS EN REPUESTOS S.A.S.777

NIT o C.C.: 900277169

TELÉFONOS: 4440150 ,

CUMPLEAÑOS: 11 - OCT

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CATAM

MUNICIPIO: RÍO DE ORO

E-MAIL: aaa@hotmail.com

MARCA: TOYOTA

GAMA: MEDIA

MODELO: 2017

PLACA: AAA144

KILOMETRAJE: 2500

KMS PROX CAMBIO ACEITE: 10000

FECHA SOAT (D/M/A):

TECNO MECÁNICA (D/M/A):

FECHA EXTINTOR (D/M/A):

2020-02-25

2020-02-26

2020-02-25

CANT	CAI	DESCRIPCIÓN		OPERARIO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	1004	205/60 R13 86H BSW MA-V1		ANTONIO GIRALDO MORALES	56,040.00	112,080.00
4	REP-REPUESTOS	REPUESTOS GENERALES	ensayo repuesto tal		38,623.00	154,492.00
3	1026	205/45R16AS01YOKOHAMA			93,762.00	281,286.00
3	SERVI08BD	SERV. DE TERCEROS	servicios detalle.....		63,376.00	190,128.00

REVISIÓN VEHICULAR

1. REVISIÓN DE NIVELES	2. INSPECCIÓN LLANTAS	3. FILTRACIÓN	4. REVISIÓN ELÉCTRICA	5. INSPECCIÓN VISUAL
<input type="checkbox"/> Aceite de motor	<input type="checkbox"/> Presión	<input type="checkbox"/> Filtro de aceite	<input type="checkbox"/> Batería	<input type="checkbox"/> Plumillas
<input type="checkbox"/> Refrigerante	<input type="checkbox"/> Rotación	<input type="checkbox"/> Filtro de aire	<input type="checkbox"/> Luces	<input type="checkbox"/> Sistema de suspensión
<input type="checkbox"/> Aceite de transmisión	<input type="checkbox"/> Tapa válvulas	<input type="checkbox"/> Filtro de combustible	<input type="checkbox"/> Alternador	<input type="checkbox"/> Líquido de frenos
<input type="checkbox"/> Aceite de caja	<input type="checkbox"/> Repuesto	<input type="checkbox"/> Filtro de aire acondicionado	<input type="checkbox"/> Arranque	<input type="checkbox"/> Fugas del sistema

Observaciones		GUSTAVO LÓPEZ HENAO	
	TÉCNICO	ASESOR	FIRMA CLIENTE