








प्रकार	रूटी चिन्ह	पदार्थ
(1) धातु	 	स्टील, कास्ट, आयरन, कॉपर, एलुमीनियम आदि
(2) काँच		काँच, शीशा

धातु/आद्यातु/वस्तु	रुढी चिन्ह	पदार्थ
(३) पैकिठा एण्ड इन्सुलेटिंग पदार्थ		कोशीलीठा, ग्रावेल, एम्बेस्टर, पेपर, कोर, स्तर, लंदर, वेक्स (भोम)
(५) द्रव		पानी, केशेसिन, हीजल, आईल, इगदि
(५) लकडी		



(6)

क्रान्ति





लकीट विकस

Chapter -> 2 (ड्राइंग उपकरण)



चित्र - पाँदा



चित्र - 45° सेट स्क्वायर



चित्र - 30-60 सेट स्क्वायर



चित्र - स्केल

