



【安定化対策】
 C1の容量を大きめのものに変更（470μF）
 C4を追加。ICソケットの足に直結
 C5を三端子レギュレーターの入力側に追加
 三端子レギュレーターをNJM2845DL1-33に変更。