






MCU核心区




RJ1、RJ2是为方便用户测试评估不同MCU而设


出厂默认不焊接，引出脚为PF6、PF7



USB电源区（TYPE-C仅供电）



用户按键指示灯



R7:出厂默认为不焊接，SW2(PB2)高电平有效

