

청구서 NO merge 10.10.2018
 사고번호 merge
 제 조 사 CHEVROLET CAMARO (E 1E1) LT
 차량No EDRF AX CODE 38 36 02
 사고 날짜 07.12.2016
 정비업체 TS REPAIRER
 모델 2-DOOR (COUPE)

< 부품내역 >

부품 가격적용일 : 01.01.2001

| 코 드 | 수량 | 부 품 명 | 부품번호 | 금액 |
|------|------|----------------------|------------------|---------|
| 0257 | | FRONT NUMBER PLATE | KNPL3 | 1800U |
| 0258 | | FRT NO PLATE REINF | KNPL0 | 500U |
| 0260 | | FRT NO PLATE REINF | 92218025 | 6711U |
| 0282 | | FRT WIND DEFLECTOR | 92234403 | 18676U |
| 0283 | | FR BUMPER | 92236548 | 76990U |
| 0289 | 10 P | BLIND RIVET | 92139150 | 9210U |
| 0293 | | FRT BUMPER L/UP MLDG | 92238867 | 3052U |
| 0294 | | FRT BUMPER R/UP MLDG | 92238937 | 3052U |
| 0327 | | L/F BUMPER BRACKET | 92243317 | 3230U |
| 0328 | | R/F BUMPER BRACKET | 92243318 | 3230U |
| 0341 | | FRT BUMPER S-ABSORB | 92243309 | 17247U |
| 0350 | | FRT BUMPER CLAMP KIT | USE SINGLE PARTS | |
| 0351 | 6 P | CHECK | 11589289 | 5430U |
| 0352 | 10 P | CLIP FASTENING | 92231490 | 4440U |
| 0410 | | RADIATOR GRILLE | 92243533 | 20851U |
| 0413 | | UPP RAD-GRILLE TRIM | 92242525 | 7530U |
| 0414 | 4 P | CLIP FASTENING | 11562364 | 3548U |
| 0417 | | LWR RADIATOR GRILLE | 92228228 | 11891U |
| 0418 | | UPP RADIATOR COVER | 92244886 | 7813U |
| 0419 | | BONNET WARNING STICK | 25927029 | 4437U |
| 0420 | | INFORMATION SIGN | 19354745 | 50U |
| 0428 | 4 P | GRILLE MOUNTING KIT | 16662182 | 3276U |
| 0431 | | BADGE | 92194260 | 4708U |
| 0432 | | GRILLE BADGE BRACKET | 20964093 | 2662U |
| 0434 | | BADGE BRACKET | 92225407 | 1693U |
| 0471 | | BONNET | 92226391 | 151501U |
| 0472 | 4 P | BONNET INSULATION | 10103036 | 748U |
| 0475 | | L/BONNET HINGE | 92235925 | 18104U |
| 0476 | | R/BONNET HINGE | 92235924 | 18104U |
| 0479 | | CLIP FASTENING | 92235924 | 18104U |
| 0481 | | BONNET INSULATION | 20988122 | 11294U |
| 0485 | | MNTG-KIT INSULATION | 03078511 | 94U |
| 0494 | | ENGINE HOOD LOCK | 20936213 | 13419U |
| 0495 | | R/BONNET DAMPER | 92203599 | 6734U |

AUDATEX SYSTEM

페이지

1

청구서 NO merge

10.10.2018

< 부품내역 >

부품 가격적용일 : 01.01.2001

| 코 드 | 수량 | 부 품 명 | 부품번호 | 금액 |
|------|-----|----------------------|----------|--------|
| 0500 | | BONNET CABLE | 20959350 | 5228U |
| 0519 | | REAR BONNET SEAL | 20938853 | 6828U |
| 0521 | | L/BONNET SEAL | 92249259 | 1874U |
| 0522 | | R/BONNET SEAL | 92249259 | 1874U |
| 0527 | | FRONT BONNET SEAL | 22827637 | 12911U |
| 0543 | | L DRIVING LAMP BULB | 13503418 | 2032U |
| 0544 | | R DRIVING LAMP BULB | 13503418 | 2032U |
| 0561 | | L HEADLAMP | 92243099 | |
| 0562 | | R HEADLAMP | 92243100 | |
| 0563 | | L/F REPEATER LAMP | 92246245 | 5904U |
| 0564 | | R/F REPEATER LAMP | 92246244 | 5803U |
| 0567 | | L/HEADLAMP MNTG KIT | 11570498 | 863U |
| 0568 | | R/HEADLAMP MNTG KIT | 11570498 | 863U |
| 0651 | | L/DAYLIGHT TRIM | 92218023 | 4256U |
| 0652 | | R/DAYLIGHT TRIM | 92218024 | 4256U |
| 0657 | | L/DRL | 15839896 | 21175U |
| 0658 | | R/DRL | 15839896 | 21175U |
| 0735 | | ANTENNA | 92200775 | 5841U |
| 0741 | | L/FR FENDER | 20943621 | 55423U |
| 0742 | | R/FR FENDER | 20943622 | 55423U |
| 0789 | | L/F WING CLAMP KIT | 11561674 | 685U |
| 0790 | | R/F WING CLAMP KIT | 11561674 | 685U |
| 0805 | 3 P | CLIP FASTENING | 11589292 | 1887U |
| 0806 | 3 P | CLIP FASTENING | 11589292 | 1887U |
| 0813 | | L/MANUFACTURE EMBLEM | 15223483 | 2382U |
| 0814 | | R/MANUFACTURE EMBLEM | 15223483 | 2382U |
| 0815 | | L/MODEL BADGE | 92199526 | |
| 0816 | | R/MODEL BADGE | 92199526 | |
| 0841 | | L/FR WHEELHOUSE CVR | 22863721 | 12320U |
| 0842 | | R/FR WHEELHOUSE CVR | 92239782 | |
| 0859 | | L/F WING INSULATOR | 20962090 | |
| 0860 | | R/F WING INSULATOR | 20962090 | |
| 1323 | | FRONT AIR GRILLE | 20939325 | 32635U |
| 1401 | | WINDSHIELD | 92221714 | |
| 1411 | | WINDSCREEN BOND KIT | KNGKW12 | 4850U |
| 1444 | | WIPER PIPE | 92240337 | 5243U |
| 1445 | | L/F WASHER JET | 92233791 | 3315U |
| 1446 | | R/F WASHER JET | 92233791 | 3315U |
| 1447 | | WIPER PIPE | 92214708 | 3672U |
| 1453 | | L/F WIPER ARM | 92231674 | 5917U |
| 1454 | | R/F WIPER ARM | 92231675 | 5917U |
| 1455 | | L/PROTECTIVE COVER | 22793593 | 1168U |
| 1456 | | R/PROTECTIVE COVER | 22793593 | 1168U |
| 1457 | | L/F WIPER BLADE | 92231676 | 2138U |
| 1458 | | R/F WIPER BLADE | 92231677 | 2138U |
| 1461 | | WIPER LINKAGE | 20955390 | 13796U |

AUDATEX SYSTEM

페이지

2

청구서 NO merge

10.10.2018

< 부품내역 >

부품 가격적용일 : 01.01.2001

| 코 드 | 수량 | 부 품 명 | 부품번호 | 금액 |
|------|-----|----------------------|--------------------|--------|
| 1462 | | WIPER LINKAGE | 23367644 | |
| 2583 | | RR BUMPER | 92232167 | |
| 2599 | | CLIP FASTENING | 92223721 | 873U |
| 2600 | | CLIP FASTENING | 92223721 | 873U |
| 2605 | | CLIP FASTENING | 9132667 | 1045U |
| 2623 | | REAR BUMPER SUPPORT | 92240497 | |
| 2625 | | REAR BUMPER SUPPORT | 92237347 | 3145U |
| 2631 | | L/R LWR BUMPER BRKT | 92247763 | 5332U |
| 2632 | | R/R LWR BUMPER BRKT | 92247764 | 5332U |
| 2644 | | REAR BUMPER DAMPER | 92194305 | 14451U |
| 2650 | 6 P | RR BUMPER CLAMP KIT | 11589293 | 4728U |
| 2702 | | REAR NUMBER PLATE | KNPL6 | 1800U |
| 2703 | | RR NO PLATE REINF | KNPL0 | 500U |
| 2711 | | REAR PANEL | 92193253 | 5926U |
| 2931 | | TRUNK LID | 92226389 | |
| 2933 | | BOOTLID COVER | 22799840 | 8234U |
| 2934 | | CTR TRUNK LIGHT BULB | 13500832 | 547U |
| 2935 | | BOOT BOWDEN CABLE | 22798536 | 2282U |
| 2936 | 2 P | LUGG COMPART INSULAT | 92231413 | 5552U |
| 2944 | | BOOTLID SEAL | 22923286 | 18676U |
| 2953 | | L/R HINGE | 92226379 | 22154U |
| 2954 | | R/R HINGE | 92226378 | 22154U |
| 2975 | | BOOTLID LOCK | 13501988 | 22588U |
| 2976 | | LOCK CATCH | 13239183 | |
| 2997 | | L/R LID DAMPER | 92235151 | 3619U |
| 2998 | | R/R LID DAMPER | 92235151 | 3619U |
| 3017 | | REAR MANUFACT BADGE | 20946747 | |
| 3151 | | REAR SCREEN | 92243113 | |
| 3160 | | REAR SCREEN BOND KIT | KNGKW12 | 4850U |
| 3169 | | LWR REAR SCREEN MLDG | SEE GUIDE NO. 3151 | |
| 3193 | | INN ADD BRAKE LAMP | 22854063 | 34382U |
| 3283 | | L/R INNER LAMP | 92244322 | 19495U |
| 3284 | | R/R INNER LAMP | 92244321 | 19495U |
| 3285 | | L/R OUTER LAMP | 92244320 | 20279U |
| 3286 | | R/R OUTER LAMP | 92244319 | 20279U |
| 3287 | | L/I TRUNK LID INSERT | 92226740 | 4787U |
| 3288 | | R/I TRUNK LID INSERT | 92226742 | 4787U |
| 3289 | | L/R LAMP CARRIER | 20945028 | 2973U |
| 3290 | | R/R LAMP CARRIER | 20945029 | 2923U |
| 3291 | | L/O TRUNK LID INSERT | 92226739 | 4738U |
| 3292 | | R/O TRUNK LID INSERT | 92226741 | 4738U |
| 3297 | | L/REVERSE LAMP | 92243668 | 17710U |
| 3298 | | R/REVERSING LAMP | 92243669 | 18755U |
| 3307 | | L/R INDICATOR LENS | 92246253 | 8595U |
| 3308 | | R/R INDICATOR LENS | 92246252 | 8595U |
| 3356 | | R NO PLATE LAMP BULB | 13500812 | 642U |

AUDATEX SYSTEM

페이지

3

청구서 NO merge

10.10.2018

< 부품내역 >

부품 가격적용일 : 01.01.2001

| 코 드 | 수량 | 부 품 명 | 부품번호 | 금액 |
|------|----|----------------------|----------|--------|
| 3357 | | L/R NO-PLATE SOCKET | 90442396 | 3873U |
| 3358 | | R/R NO-PLATE SOCKET | 90442396 | 3873U |
| 3361 | | L/NUMBER PLATE LAMP | 92212896 | 15862U |
| 3362 | | R/NUMBER PLATE LAMP | 92212896 | 15862U |
| 3571 | | L/TAIL LAMP HOUSING | 92244972 | 7422U |
| 3572 | | R/TAIL LAMP HOUSING | 92244973 | |
| 3575 | | L/LOWER INSERT PANEL | 92229519 | 2894U |
| 3576 | | R/LOWER INSERT PANEL | 92229518 | 2894U |
| 3577 | | L/UPPER INSERT PANEL | 92244584 | 5628U |
| 3578 | | R/UPPER INSERT PANEL | 92244585 | 5628U |
| 3579 | | LUFTVENTIL H | 22702778 | 6381U |
| 3580 | | LUFTVENTIL H | 22702778 | 6381U |
| 3803 | | L SIDE WINDOW | 92221729 | |
| 3804 | | R SIDE WINDOW | 92221730 | |
| 3821 | | L/WINDOW REP SET | KNGKWI1 | 3750U |
| 3822 | | R/WINDOW REP SET | KNGKWI1 | 3750U |
| 4201 | | L/RR WHEELHOUSE CVR | 92235904 | 10459U |
| 4202 | | L/RR WHEELHOUSE CVR | 92246238 | 11126U |
| 4205 | | L/R CHECK ATTACHMENT | 11589292 | 629U |
| 4206 | | R/R CHECK ATTACHMENT | 11589292 | 629U |
| 5003 | | INSTR PNL INSULATION | 92202981 | 2477U |
| 5004 | | INSTR PNL INSULATION | 92202980 | 2477U |
| 9629 | | L/TAILGATE W-HARNESS | 92245519 | 13212U |
| 9630 | | R/TAILGATE W-HARNESS | 92245519 | 13212U |

< 공임내역 >

작업 단위 10 WU=1 HR 기술료 =100000 KRW/HR

| 작업코드 | 작업항목 | WU | 금액 |
|-------------|-----------------------|----|--------|
| 1420610) | 댐퍼 전방범퍼 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 1420120) | 전방 범퍼 교체 (범퍼 탈거) | 3 | 30000 |
| | 포함작업: 필요한 부속품 탈/부착 | | |
| KN | 전방 범퍼 전체 탈/부착 | 5 | 50000 |
| 1410280) | 후드 록 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 1410050 | 후드 탈/부착 | 4 | 40000 |
| 1410470) | 후드 록 케이블 탈/부착 | 1 | 10000 |
| B1793 ZAX | 위셔노즐 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 1410050 | 후드 교체 (탈거) | 5 | 50000 |
| | 포함작업: 부속품 탈/부착 | | |
| B1783 ZAX | 윈드실드 양측 와이퍼 블레이드 탈/부착 | 1 | 10000 |
| C0034 ZAX | 윈드실드 전체 탈/부착 | 15 | 150000 |
| B1788 ZAX | 윈도우 와이퍼 링크지 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 1420080 ZAX | 차체 전방 스커트 탈거 | 1 | 10000 |
| | AUDATEX SYSTEM | 4 | |

페이지

청구서 NO merge

10.10.2018

< 공임내역 > 작업 단위 10 WU=1 HR 기술료 =100000 KRW/HR

| 작업코드 | 작업항목 | WU | 금액 |
|-----------|------------------------------|----|--------|
| KN | 윈도우 워셔 펌프 호스 탈/부착 | 2 | 20000 |
| B9626 ZAX | 전/좌 측면 방향지시등 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 2040510) | 전/좌 전조등 탈/부착 | 6 | 60000 |
| 1410780) | 후드 좌측 힌지 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 0500190) | 전/좌 웬더 교체 (웬더 탈거) | 3 | 30000 |
| | 포함작업: 부착된 부분 탈/부착, 필요시 교체 | | |
| B9626 ZAX | 전/우 측면 방향지시등 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 2040510) | 전/우 전조등 탈/부착 | 6 | 60000 |
| 1410780) | 후드 우측 힌지 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 0500190) | 전/우 웬더 교체 (웬더 탈거) | 3 | 30000 |
| | 포함작업: 부착된 부분 탈/부착, 필요시 교체 | | |
| KN | 번호판등 전구 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 1421340) | 후방 범퍼 전체 탈/부착 | 3 | 30000 |
| 1421340) | 후방 범퍼 전체 교체 (탈거) | 3 | 30000 |
| | 포함작업: 필요한 부속품 탈/부착 | | |
| 1421460) | 후/중앙 범퍼 홀더 탈/부착 | 3 | 30000 |
| KN | 후방 범퍼 보강재 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 1414090) | 트렁크리드 교체 (탈거) | 8 | 80000 |
| | 포함 작업: 부분 탈/부착 | | |
| C0660 ZAX | 후방윈도우 탈/부착 | 15 | 150000 |
| KN | 트렁크 록 플레이트 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 1417570) | 트렁크리드 실링 탈/부착 | 1 | 10000 |
| B9650 ZAX | 보조 브레이크등 탈/부착 | 2 | 20000 |
| R0245 ZAX | 안테나 탈/부착 | 1 | 10000 |
| KN | 후방 엔드 플레이트 전체 교체 | 15 | 150000 |
| 1421930) | 후방 범퍼 충격댐퍼 탈/부착 | 1 | 10000 |
| 1046390) | 후방 패널 트림 탈/부착 | 2 | 20000 |
| B9630 ZAX | 후/좌 방향지시등 탈/부착 | 1 | 10000 |
| B9645 ZAX | 후/좌/외부 탈/부착 | 2 | 20000 |
| B9644 ZAX | 좌/내부 후미등 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 1414390) | 트렁크리드 좌측 스트럿 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 1414130) | 트렁크리드 좌측 힌지 탈/부착 | 4 | 40000 |
| KN | 좌/하단 측면패널 보강재 교체 | 7 | 70000 |
| KN | 후/좌 패널 상단 보강재 교체 | 7 | 70000 |
| KN | 좌측 후미등 서포트 패널 교체 | 10 | 100000 |
| C0509 ZAX | 후/좌 윈도우 탈/부착 | 6 | 60000 |
| 1048040) | 트렁크리드 트림 탈/부착 | 2 | 20000 |
| KN | 후방 범퍼 우측 브래킷 탈/부착 | 1 | 10000 |
| KN | 후방 범퍼 좌측 브래킷 탈/부착 | 1 | 10000 |

AUDATEX SYSTEM

페이지

5

청구서 NO merge

10.10.2018

< 공임내역 > 작업 단위 10 WU=1 HR 기술료 =100000 KRW/HR

| 작업코드 | 작업항목 | WU | 금액 |
|-----------|---------------------|----|--------|
| KN | 좌측 후미등 케이블 하니스 탈/부착 | 2 | 20000 |
| KN | 우측 후미등 케이블 하니스 탈/부착 | 2 | 20000 |
| B9630 ZAX | 후/우 방향지시등 탈/부착 | 1 | 10000 |
| B9645 ZAX | 후/우/외부 후미등 탈/부착 | 2 | 20000 |
| B9644 ZAX | 우/내부 후미등 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 1414390 | 트렁크리드 우측 스트럿 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 1414130) | 트렁크리드 우측 힌지 탈/부착 | 4 | 40000 |
| KN | 우/하단 측면패널 보강재 교체 | 7 | 70000 |
| KN | 후/우 패널 상단 보강재 교체 | 7 | 70000 |
| KN | 우측 후미등 서포트 패널 교체 | 10 | 100000 |
| C0509 ZAX | 후/우 윈도우 탈/부착 | 6 | 60000 |
| KN | 공기밸브 탈/부착 | 2 | 20000 |
| KN | 공기밸브 탈/부착 | 2 | 20000 |
| KN | 트렁크리드 가스압 스트럿 탈/부착 | 2 | 20000 |
| 0500110) | 전/좌 휠 탈/부착 | 1 | 10000 |
| KN | 전조등 조정 | 2 | 20000 |
| 0500110) | 전/우 휠 탈/부착 | 1 | 10000 |

< 도장내역 > (한국형 AZT SYSTEM)

| | 작업항목 | WU |
|------|--------------------------------------|------|
| 0471 | BONNET 교환 도장 | 25.0 |
| 0741 | L/FR FENDER 교환 도장 | 12.0 |
| 0742 | R/FR FENDER 교환 도장 | 12.0 |
| 2711 | REAR PANEL 교환 도장 | 25.0 |
| 2931 | TRUNK LID 교환 도장 | 13.0 |
| 3571 | L/TAIL LAMP HOUSING 교환 도장 | 10.0 |
| 3572 | R/TAIL LAMP HOUSING 교환 도장 | 10.0 |
| 3575 | L/LOWER INSERT PANEL 교환 도장 | 9.0 |
| 3576 | R/LOWER INSERT PANEL 교환 도장 | 9.0 |
| 3577 | L/UPPER INSERT PANEL 교환 도장 | 10.0 |
| 3578 | R/UPPER INSERT PANEL 교환 도장 | 10.0 |
| 0283 | FR BUMPER 교환 도장 K1R | 16.0 |
| 2583 | RR BUMPER 교환 도장 K1R | 11.0 |

< 도장재료비 >

| 코 드 | 부 품 명 | 재료비 |
|------|-----------------------------------|--------|
| 0471 | BONNET 교환 도장 | 132880 |
| 0741 | L/FR FENDER 교환 도장 | 43790 |
| 0742 | R/FR FENDER 교환 도장 | 43790 |
| 2711 | REAR PANEL 교환 도장 | 53734 |
| 2931 | TRUNK LID 교환 도장 | 55115 |

AUDATEX SYSTEM

페이지

6

청구서 NO merge

10.10.2018

< 도장내역 > (한국형 AZT SYSTEM)

| 작업항목 | | | 재료비 |
|------|----------------------|-----------|--------|
| 3571 | L/TAIL LAMP HOUSING | 교환 도장 | 8020 |
| 3572 | R/TAIL LAMP HOUSING | 교환 도장 | 8020 |
| 3575 | L/LOWER INSERT PANEL | 교환 도장 | 4010 |
| 3576 | R/LOWER INSERT PANEL | 교환 도장 | 4010 |
| 3577 | L/UPPER INSERT PANEL | 교환 도장 | 8020 |
| 3578 | R/UPPER INSERT PANEL | 교환 도장 | 8020 |
| 0283 | FR BUMPER | 교환 도장 K1R | 110085 |
| 2583 | RR BUMPER | 교환 도장 K1R | 74106 |

| < 도장공임 > | | | WU | 금액 |
|------------|----------|--------|-------|---------|
| 도장 공임률 | 100 000 | KRW/HR | | |
| 도장 시간 | | | 172.0 | |
| 도장 준비 작업 | | | 13.0 | |
| 플라스틱 도장 준비 | | | 3.0 | |
| 도장 공임 합계 | 10 WU/HR | : | 188.0 | 1880000 |

| < 도장재료비 > | | | 금액 |
|----------------|--|--|--------|
| 교환 도장 | | | 369409 |
| 교환 도장-K1R | | | 184191 |
| 1회성 도장재료 | | | 20136 |
| 재료 비용 - 플라스틱 | | | 8118 |
| AUDATEX SYSTEM | | | 페이지 7 |

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----|
| < 최종계산 > | | KRW | KRW |
| ----- | | | |
| 부품환율 1 = 000000 KRW | | | |
| | | | |
| < 부품내역 > | | 1 271 262 | |
| 부품 선드리 | (2.0%) | 25 425 | |
| 총 부품 | | 1 296 687 | |
| | | | |
| < 공임내역 > | | 작업 단위 10 WU = 1 HR | |
| 합계 | 224 WU X 100000 KRW/HR | 2 240 000 | |
| 총 공임 | | 2 240 000 | |
| | | | |
| < 도장내역 > | | | |
| 공임비 | | 1 880 000 | |
| 재료비 | | 581 854 | |
| 도장 합계 | | 2 461 854 | |
| | | | |
| 수리비 (VAT 미포함) | | 5 998 541 | |
| ----- | | ----- | |
| VAT% 10.00 | | 599 854 | |
| 총 수리비 (VAT 포함) | | 6 598 395 | |

코멘트 :

U = 국내 공급가격 아님

교환 부품 가격=제조사 가격

* POS =유저 입력

교환 부품 번호=주문 번호

KN = 제조사 제공 불가 작업코드 및 시간) = 중복공임 제거 시간

ZAX = AUDATEX 산출 시간

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH