

ORDEN DE SERVICIO



THREecom SAC

Tecnología de la Información y Electrónica

THREecom SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -
ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -
SEGUNDO PISO

Nº. ORDEN: 0000099

FECHA DE INGRESO: 2025-02-21

CLIENTE: HUAMANI VELAZQUE RUDY

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PROBLEMA CON PANTALLA Y
BATERIA

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE SE

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: CAMBIO DE PANTALLA
ORIGINAL Y BATERIA ORIGINAL

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 430.00

ADELANTO. S/. 430.00

DIFERENCIA. S/. 0.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS
HACEMOS RESPONSABLE POR SU

PERDIDA O DETERIORO.