



REOSA

REFRIGERACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE

PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970

GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745

R.F.C. REO090414KN8

gerencia @riososa.com.mx



REPORTE

1

Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.

REPORTE DE SERVICIO

FECHA

04 04 2017

CLIENTE: Cliente por default

DIRECCION: Default

CIUDAD: Default

COL.: Default

PERSONA SOLICITANTE DEL SERVICIO: yo

REPORTE TECNICO DE SERVICIO

EQUIPO

NOMBRE: Hugo Santiago

TIPO: 0001

FALLAS ENCONTRADAS:

AREA: 0001

mi falla

MARCA: Marca

MODELO: Modelo

CAPACIDAD: Capacidad

SERVICIO REALIZADO:

revisión del cable

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA

LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS

LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR

LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR

CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE

CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES

REVISION TECNICA EFECTUADA

	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MOTORES	H.P.	FASES	CANT.	AMP. PLACA	L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3	
COMPRESOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVAPORADOR											
CONDENSADOR			a								a

PRESIONES

SUCCION

DESCARGA

ACEITE

PARO POR BAJA

PARO POR ALTA

ARRANQUE

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA

AGUA A LA ENTRADA

AGUA A LA SALIDA

AIRE DE INYECCION

AIRE DE RETORNO

AMBIENTE

MATERIALES UTILIZADOS:

COMENTARIOS:

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL

FIRMA DEL TECNICO



