



REOSA

REFRIGERACIÓN ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE

PEDRO GARCIA CONDE No. 847 COL. 5 DE MAYO SEGUNDA SECCION C.P. 44970

GUADALAJARA, JAL. TELS. 3367 2247, 3144 6745

R.F.C. REO090414KN8

gerencia @riososa.com.mx



REPORTE

2

Refrigeración Especializada de Occidente S.A. de C.V.

REPORTE DE SERVICIO

FECHA

04 04 2017

CLIENTE: Cliente por default

DIRECCION: Default

CIUDAD: Default

COL.: Default

PERSONA SOLICITANTE DEL SERVICIO: nuevo

REPORTE TECNICO DE SERVICIO

EQUIPO

NOMBRE: Hugo Santiago

TIPO: 0001

FALLAS ENCONTRADAS:

AREA: 0001

ajam

MARCA: Marca

MODELO: Modelo

CAPACIDAD: Capacidad

SERVICIO REALIZADO:

ajam

MANTENIMIENTO REALIZADO

LIMPIEZA DE CARCAZA

LIMPIEZA PARTES ELECTRICAS

LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR

LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR

CHEQUEO CARGA DE REFRIGERANTE

CHEQUEO ELECTRICO DE CONEXIONES

REVISION TECNICA EFECTUADA

MOTORES	AMP. PLACA			AMPERAJE			VOLTAJE		
	H.P.	FASES	CANT.	L1	L2	L3	L1 Y L2	L1 Y L3	L2 Y L3
COMPRESOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVAPORADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONDENSADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESIONES

SUCCION

DESCARGA

ACEITE

PARO POR BAJA

PARO POR ALTA

ARRANQUE

TEMPERATURAS

DENTRO DE LA CAMARA

AGUA A LA ENTRADA

AGUA A LA SALIDA

AIRE DE INYECCION

AIRE DE RETORNO

AMBIENTE

MATERIALES UTILIZADOS:

COMENTARIOS:

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL

FIRMA DEL TECNICO