

Permissão para Trabalho

Impresso em: 13/10/2023 15:59

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Impresso por:



TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO

Nº 17694020


Trabalho A
QUENTE
Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.
Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA TIC DESATIVADA, LOCALIZADA NA ESTRADA DA TORRE (MORRO DO MEDANHA) CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO/RJ.

TRABALHO A QUENTE, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS E MAÇARICO.

SERÁ REALIZADO ACESSO USANDO ESCADA PORTÁTIL E ANDAIME COM OS EPIS ADEQUADOS (CINTO PARAQUEDISTA)

FASE 1 - DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (GERADOR, RACKS E OUTROS EQUIPAMENTOS)

TAREFAS

- () 1 - MOVIMENTAR FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NO LOCAL DA ATIVIDADE.
- () 2 - CORTE DE PEÇAS METÁLICAS COM MAÇARICO E SERRA CIRCULAR/LIXADEIRA
- () 3 - ISOLAR A ÁREA/PERÍMETRO.
- () 4 - PROCURA DE FONTES DE ENERGIA ATIVAS NO LOCAL.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4766292 (AR2 com LV)

Lista de Verificação

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO?				10) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS?				11) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				12) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
4) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?				13) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS?				14) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?				15) HA RISCO DE LIBERAÇÃO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL E ARREDORES?			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				16) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
8) FALTA ALGUM EPI OU EPC RECOMENDADO?				17) _A LV-AR2 FOI ENTREGUE PELO REQUISITANTE FALTANDO ATENDER ALGUM ITEM DAS RECOMENDAÇÕES?			
9) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTATICA?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir os procedimentos:

PES 02 - - DESMONTAGEM DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES / ITEM 4.4

REMOÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA TORRE/ITEM 4.5

DESMONTAGEM DA TORRE

Permissão para Trabalho

Impresso em: 13/10/2023 15:59

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Impresso por:



TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO

Nº 17694020


Trabalho A
QUENTE
Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.
Recomendações

Seguir os PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 68 e 17
 Seguir todas as regras de ouro com destaque para trabalho em altura.
 Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.
 Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.
 Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.
 Não usar Adornos.
 Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF e cinto de trabalho em altura com duplo talabarte).
 Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.
 Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada) e/ou certificar de que a escada está fixada.
 Manter extintor de incêndio no local de trabalho.
 Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.
 Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante) e usar ferramentas isoladas.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Contatos

Ivaldo - 21-98317-3860

Paulo - 21-99764-3565

Alexandre - 21-99762-6996

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

Autorização para o Trabalho

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	70955006 	TIAGO APARECIDO DE FRANCA NETTO	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Requisitante	71695146 	REINAN SANTOS LOPES	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Supervisor de Área/Fiscal/SM S	71200615	TIMOTEO FIORI MACIEL	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Emitente				-		
Revalidação				-		

Lista de Verificação para Encerramento de PT

Permissão para Trabalho

Impresso em: 13/10/2023 15:59

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Impresso por:



TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO

Nº 17694020


Trabalho A
QUENTE
Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torquados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, condutores, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área permanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Informações Gerais do Encerramento

Trabalho Concluído:	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Condições dos Equipamentos e/ou Local:	<input type="radio"/> Com Pendência	<input type="radio"/> Sem Pendência
Obs:		

Quitação da Permissão

	Matrícula	Nome	Empresa	Hora	Rubrica
Requisitante					
Emitente					

Ciência dos Executantes

Empresa	Matrícula	Nome	Assinatura

Permissão para Trabalho

Impresso em: 13/10/2023 15:59

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Impresso por:



TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO

Nº 17694020


Trabalho A
QUENTE
Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.
Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA TIC DESATIVADA, LOCALIZADA NA ESTRADA DA TORRE (MORRO DO MEDANHA) CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO/RJ.

TRABALHO A QUENTE, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS E MAÇARICO.

SERÁ REALIZADO ACESSO USANDO ESCADA PORTÁTIL E ANDAIME COM OS EPIS ADEQUADOS (CINTO PARAQUEDISTA)

FASE 1 - DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (GERADOR, RACKS E OUTROS EQUIPAMENTOS)

TAREFAS

- () 1 - MOVIMENTAR FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NO LOCAL DA ATIVIDADE.
- () 2 - CORTE DE PEÇAS METÁLICAS COM MAÇARICO E SERRA CIRCULAR/LIXADEIRA
- () 3 - ISOLAR A ÁREA/PERÍMETRO.
- () 4 - PROCURA DE FONTES DE ENERGIA ATIVAS NO LOCAL.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4766292 (AR2 com LV)

Lista de Verificação

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO?				10) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS?				11) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				12) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
4) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?				13) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS?				14) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?				15) HA RISCO DE LIBERAÇÃO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL E ARREDORES?			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				16) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
8) FALTA ALGUM EPI OU EPC RECOMENDADO?				17) _A LV-AR2 FOI ENTREGUE PELO REQUISITANTE FALTANDO ATENDER ALGUM ITEM DAS RECOMENDAÇÕES?			
9) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTATICA?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir os procedimentos:

PES 02 - - DESMONTAGEM DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES / ITEM 4.4

REMOÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA TORRE/ITEM 4.5

DESMONTAGEM DA TORRE

Permissão para Trabalho

Impresso em: 13/10/2023 15:59

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Impresso por:



TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO

Nº 17694020


Trabalho A
QUENTE
Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.
Recomendações

Seguir os PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8, 68 e 17
 Seguir todas as regras de ouro com destaque para trabalho em altura.
 Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.
 Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.
 Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.
 Não usar Adornos.
 Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF e cinto de trabalho em altura com duplo talabarte).
 Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.
 Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada) e/ou certificar de que a escada está fixada.
 Manter extintor de incêndio no local de trabalho.
 Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.
 Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante) e usar ferramentas isoladas.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Contatos
 Ivaldo - 21-98317-3860
 Paulo - 21-99764-3565
 Alexandre - 21-99762-6996

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

Autorização para o Trabalho

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	70955006 	TIAGO APARECIDO DE FRANCA NETTO	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Requisitante	71695146 	REINAN SANTOS LOPES	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Supervisor de Área/Fiscal/SM S	71200615	TIMOTEO FIORI MACIEL	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA.	TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO		
Emitente				-		
Revalidação				-		

Lista de Verificação para Encerramento de PT

Permissão para Trabalho

Impresso em: 13/10/2023 15:59

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Impresso por:



TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO

Nº 17694020


Trabalho A
QUENTE
Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torquados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, condutores, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área permanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Informações Gerais do Encerramento

Trabalho Concluído:	<input type="radio"/> Sim	<input type="radio"/> Não
Condições dos Equipamentos e/ou Local:	<input type="radio"/> Com Pendência	<input type="radio"/> Sem Pendência
Obs:		

Quitação da Permissão

	Matrícula	Nome	Empresa	Hora	Rubrica
Requisitante					
Emitente					

Ciência dos Executantes

Empresa	Matrícula	Nome	Assinatura

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

NP-1

PT nº:	17694020	Operação(ões):	Página(s):	1 / 2
OM nº:				
AR nº:	4766292			

Descrição da PT

DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA TIC DESATIVADA, LOCALIZADA NA ESTRADA DA TORRE (MORRO DO MEDANHA) CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO/RJ.

TRABALHO A QUENTE, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS e maçarico.

Será realizado acesso usando escada portátil e andaime com os EPIs adequados (cinto paraquedista)

FASE 1 - DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (GERADOR, RACKS E OUTROS EQUIPAMENTOS)

TAREFAS

() 1 - MOVIMENTAR FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NO LOCAL DA ATIVIDADE.

() 2 - CORTE DE PEÇAS METÁLICAS COM MAÇARICO E SERRA CIRCULAR/LIXADEIRA

() 3 - ISOLAR A ÁREA/PERÍMETRO.

() 4 - PROCURA DE FONTES DE ENERGIA ATIVAS NO LOCAL.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Fazer check list do cinto de segurança antes de iniciar a atividade		
2	Fazer o checklist do cinto de segurança antes de iniciar a atividade		
3	Inspecionar a ferramenta antes de executar o serviço		
4	Inspecionar previamente o local de trabalho a fim de detectar a presença de insetos e animais peçonhentos no local. Caso seja encontrado algum animal acionar o SMS, responsáveis pela empresa e em caso de acidente seguir com procedimentos de emergência. Utilizar EPI'S designados para a atividade.		
5	Isolar e sinalizar o local.		
6	Manter isolamento e sinalização no local. Verificar se os colaboradores estão utilizando o EPI corretamente		
7	Manter o local isolado e sinalizado. Não poderá haver pessoas abaixo da execução da atividade.		
8	Não improvisar ferramentas, realizar inspeção visual nas ferramentas manuais. Utilizar ferramentas adequadas para o serviço, não improvisar.		
9	Observar o peso dos materiais a serem transportados para evitar lesões		
10	Seguir PBS 28		
11	Seguir PBS 28		
12	Todos os colaboradores deverão ser treinados e qualificado para trabalho em altura de acordo com a NR35.		
13	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de proteção mecânica, botas de segurança, Ter atenção redobrada na atividade, posicionando sempre de forma segura. Atentar aos desníveis e interferências do piso.		
14	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de segurança apropriadas para as etapas da atividade, botas de segurança, cinto de segurança PQD com duplo talabarte, mantendo sempre ancorado.		
15	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de segurança apropriadas para as etapas da atividade, botas de segurança, cinto de segurança PQD com duplo talabarte, mantendo sempre ancorado.		
16	Utilizar EPI adequado - Luva de acordo com a atividade.		
17	Utilizar EPI'S adequados: capacete com jugular ajustada corretamente, bota de segurança, óculos de segurança, luva de proteção nível 2 para cortes e nível 1 para os demais parâmetros de proteção.		
18	Utilizar instrumento de medidas elétricas compatível com a tensão a ser medida.		
19	Utilizar luva isolante para testar existência/ausência de energia		
20	Utilizar luvas com aderência durante o transporte evitando queda de materiais		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Adotar posicionamento seguro		
2	Fazer pausas durante a jornada de trabalho. Realizar as atividades se posicionando de forma adequada.		
3	Fazer pausas durante a jornada de trabalho. Realizar as atividades se posicionando de forma adequada.		
4	Inspecionar previamente o local de trabalho a fim de detectar a presença de insetos e animais peçonhentos no local. Caso seja encontrado algum animal acionar o SMS, responsáveis pela empresa e em caso de acidente seguir com procedimentos de emergência. Utilizar EPI'S designados para a atividade		
5	Inspecionar previamente o local de trabalho a fim de detectar a presença de insetos e animais peçonhentos no local. Caso seja encontrado algum animal acionar o SMS, responsáveis pela empresa e em caso de acidente seguir com procedimentos de emergência. Utilizar EPI'S designados para a atividade.		
6	Isolar e sinalizar o local.		
7	Manter o local isolado e sinalizado. Não poderá haver pessoas embaixo da execução da atividade.		
8	Manusear o maçarico com atenção, verificando se não há pontos incandescentes no local		

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

NP-1

PT nº:	17694020	Operação(ões):		Página(s):	2 / 2
OM nº:					
AR nº:	4766292				

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
9	Transportar ferramentas e materiais em bolsas e amarradas durante a atividade		
10	Transportar ferramentas e materiais em bolsas, e manter amarradas durante a atividade.		
11	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de proteção mecânica, botas de segurança, Ter atenção redobrada na atividade, posicionando sempre de forma segura. Atentar aos desníveis e interferências do piso.		
12	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de proteção mecânica, botas de segurança, Ter atenção redobrada na atividade, posicionando sempre de forma segura. Atentar aos desníveis e interferências do piso.		
13	Usar todos os EPI'S adequados para a atividade (no uso de maçarico), observando se há sinais de desgaste provenientes da atividade . Realizar a troca preventiva quando necessário.		
14	Utilização de protetor solar, fazer hidratação com água. Em casos de ventos utilizar anemometro e paralisar as atividades em caso de ventos superiores a 40 km/H, chuvas e incidências de raios paralisar a atividade.		
15	Utilização de protetor solar, fazer hidratação com água. Em casos de ventos utilizar anemometro e paralisar as atividades em caso de ventos superiores a 40 km/H, chuvas e incidências de raios paralisar a atividade.		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT **NÃO** DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			