



1/4-20 UNC - 2B TAP THRU  
#7 DRILL ( 0.201 ) THRU - ( 4 ) HOLE

M4x.5 ISO - H TAP THRU  
3.5 DRILL ( 0.138 ) THRU - ( 1 ) HOLE

SECTION A - A



1/4-20 UNC - 2B TAP  $\nabla$  0.875  
#7 DRILL ( 0.201 )  $\nabla$  1.000 - ( 3 ) HOLE



SCALE 1:2

