



- 1 - en 36v alim par d é faut
- 2 - lancer test via interface
- 3 - ctrl tension (36v ) alim
- 4 - controle moteur en 3.3v
- 4 - couper 230 Alim
- 6 - Controle resistance moteur
- 5 - attendre que 36v soit pass é a 0v
- 7 - switcher les lescure analogique ( relais )
- 8 - contr ô le des MOSFET
- 9 - Switcher analogique ( relais )
- 10 - remettre 230 Alim

TITLE: controleur2200Markem		REV: 1.0
	Company:	Sheet: 1/1
	Date: 2024-08-13 Drawn By: jerome_favrou	