

Abholschein

IS5207

14.05.2025

Kunde:

Eyvaz Öztürk

Telefon:

069912345604

E-Mail:

eyvazehra0@gmail.com

Gerät:

Iphone Xs

IMEI:

Fehlerbeschreibung

Display Tausch

Kosten: 166,80 € €

Reparaturbedingungen

1. Kunde ist für Datensicherung verantwortlich.
Keine Haftung für Datenverlust.
2. Ersatzteile in Erstausrüsterqualität können verwendet werden.
3. 6 Monate Gewährleistung auf Reparaturen.
Ausgenommen: unsachgemäße Nutzung.
4. Kunde erlaubt Öffnung und Prüfung des Geräts.
5. Abholung innerhalb 60 Tagen. Danach:
Lagergebühr oder Entsorgung.
6. Mit Unterschrift bestätigt Kunde Auftrag und Bedingungen.

Reparaturauftrag erteilt

Eyvaz Öztürk - 14.05.2025

Gerät abgeholt

Bitte Beleg zur Abholung mitbringen.

– Ende des Belegs –