

H. Puebla de Z. A 06 de Diciembre del 2021.

HILATURAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V.

P R E S E N T E.

Fecha	POSICIÓN	Diagnostico	Fecha de termino	Sugerencia
05/11/2021	5 y 6	No alimentaban, fundía Fusible	05/11/2021	
	12	Alimentador dañado		
	17 y 18	No alimentaban, fundía Fusible, corto		
	21	Falso en conector grande de EH12		
	37	Tarjeta dañada, alimentación y T2 micros		
09/11/2021	98	Corto	17/11/2021	
	101	Corto		
	103	Corto		
	104	Ok		
	106	Corto		
	107	Ok		
	108	Corto		
02/12/2021	103	Corto	02/12/2021	<i>Cambiar Tambor</i>
	133	Tarjeta de Alimentación		
	137	Ok		
	138	Corto		
	139	F.T Alimentación y cable		
	140	Ok		
	143	Ok		
SERVICIO TOTAL				\$11,000.00

Forma de pago: De contado.

Sin otro particular por el momento, quedo a las órdenes de usted.

Atentamente,

ING. JUAN JORGE RAMÍREZ SAENZ

I.S.E.
Ingeniería y Soluciones
Electromecánicas

