



Embobinados Industriales y Montajes, S.A. de C.V.

Calle 20 de Noviembre No. 5631 Col. San Antonio Abad C.P. 72314

Tel. 222287.30.25, 222287.33.91 y 222218.54.01 Puebla, Pue.

www.eimsacv.com.mx



Reparación de Motores AC y DC, Reparación y Calibración de Servomotores, Generadores, Transformadores, Maquinados, Metalizados, Termografía, Análisis de Vibración, Balanceo Dinámico, Alineación Láser, Ultrasonido Industrial, Medición de Espesores.

martes, 18 de enero de 2022

HILATURAS LOS ÁNGELES

A/A: Ing. Edilberto Rojas / Compras

Cotización No.

35.22

Requi : 13767

A través de la presente, le saludo afectuosamente, a su vez presento y someto a su apreciable consideración el presupuesto correspondiente al servicio de su interés, el cual se detalla a continuación:

| Part. | Cant. | U.M. | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--|-------|------|--|-----------------|--------------------|
| Motor Reductor CD Marca Bauer de 1.2kw ,3200rpm, 180 volts, 1.3 amp, serie 1829566-24 | | | | | |
| 1 | 1 | ser | * Mantenimiento preventivo a campo permanente | \$1,503.00 | \$1,503.00 |
| 2 | 1 | ser | * Mantenimiento preventivo a armadura | \$2,405.00 | \$2,405.00 |
| 3 | 1 | ser | * Rectificado de colector y asentamiento de micas | \$1,076.00 | \$1,076.00 |
| 4 | 1 | pz | * Suministro y colocación de rodamiento nuevo 6004 , fag | \$139.00 | \$139.00 |
| 5 | 1 | pz | * Suministro y colocación de rodamiento nuevo 6001 , fag | \$133.00 | \$133.00 |
| 6 | 1 | jg | * Tornillería en general | \$220.00 | \$220.00 |
| 7 | 1 | ser | * Desensamble limpieza general y ensamble de reductor | \$1,033.00 | \$1,033.00 |
| 8 | 1 | ser | * Fabricación de engranes | \$18,558.00 | \$18,558.00 |
| 9 | 1 | pz | * Suministro y colocación de rodamientos nuevos 6009 , fag | \$376.00 | \$376.00 |
| 10 | 1 | pz | * Suministro y colocación de rodamiento nuevo 6005 , fag | \$156.00 | \$156.00 |
| 11 | 1 | pz | * Suministro y colocación de rodamiento nuevo 6006 , fag | \$192.00 | \$192.00 |
| 12 | 1 | pz | * Suministro y colocación de rodamiento nuevo 6302 , fag | \$148.00 | \$148.00 |
| 13 | 1 | pz | * Suministro y colocación de rodamiento nuevo 6201 , fag | \$106.00 | \$106.00 |
| 14 | 3 | pz | * Suministro y colocación de retenes 30*55*7 , 45*65*7 , 45*75*7 | \$180.00 | \$540.00 |
| 15 | 2 | lt | * Suministro y colocación de aceite para engranes | \$280.00 | \$560.00 |
| | | | | Total: | \$27,145.00 |

Observaciones:

| No Proveedor | Moneda | Tipo de Pago: | Vigencia del documento: | Usuario / Solicitó: | Folio EIMSACV: | Salida: | Comentarios Especiales: |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| | MXP | Crédito a 30 días | 28/01/2022 | Ing. Edilberto Rojas | 860.21 | 2292 | |

*** Nota de entrega : 24115**

Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Maricela Ramírez Pozos
Atención y servicio al cliente

PEDIDOS INCANCELABLES

* Es necesario contar con su autorización por escrito para proceder con el servicio.

* Favor de hacer referencia de esta cotización en su pedido u orden de compra.

embobinados@eimsacv.com.mx

Téc:

AGR