

Схема подключения блока охлаждения к силовому блоку




Схема подключения ТЭНов и мешалки к силовому блоку




Схема подключения блока управления к силовому блоку





Схема подключения блока управления

Блок управления




Между разъемами J2 PS и J6 CPU установить шлейф один к одному

К плате CPU


К плате БП




К силовому блоку (управление)
W02




Датчик давления в кубе
W10



Датчик протока воды
W11



К силовому блоку (питание)
W03



PY07-2T + PY07-2ZY

Клапанный распределитель






Схема расположения элементов блока управления и силового блока

Вид спереди



Вид сзади



Кабель питания блока управления

Входящий кабель питания

