

电脑接入 USB 设备后出现以上图示时安装



芯片驱动

中的



CH

文件



电脑接入 USB 设备后出现以上图示时安装



芯片驱动

中的



CP

文件



电脑接入 USB 设备后出现以上图示时安装



芯片驱动

中的




FT


文件

以上三种芯片的安装方法都一样，具体操作步骤如下


第一步：电脑发现新硬件（如下）




第二步：单击否，暂时不（如下）




第三步：找到新的硬件向导（如下）




第四步：单击从列表或指定位置安装（高级）（如下）




第五步：选择如第一页所提示相对应的驱动文件（如下）



第六步：单击下一步（如下）



第七步：单击仍然继续（如下）



第八步：点完成（如下）



第九步：电脑提示安装成功（如下）

