


Rectificatif n°1 du 11/2015



Visibilité / Mirlitons


Pk	Type et support
<del>0,947</del>	
0,947	Norm. sur PB 5,5m
0,850	Norm. sur PB 5,5m
0,750	Norm. sur PB 5,5m

Implantation

Indications

Joints bloqueurs

Le signal est implanté à 18m en amont de:  
Joint bloqueur: (Km 1,068)



Emplacement du téléphone

10m en amont du signal

Observations

massif n°12 + gabarit d'ancrage G2

(1) plaque d'identification Nf (VZA 17156/185)

(2) plaque de repérage (VZA 17156/146)

(3) Dessin VZA 17184/9



Rep	Type, support, montage	Nombre et type de lampes	Gril. J/N
-1	LUM écran C – mât LoHdp	5lps 7,2v-15w	Oui Non
-2	CF80 (carré) – sur mat à pitf	2lps 7,7v-6w APLD	Oui Non
-3	Pf réfl. – Support rep. 1		Non Non
-4			
-5			
-6			

Poste 58 - FONTAINE-LE-COMTE

SEA - PVI - 566 104 - SP\_07

3	5
---	---

Pour le montage de matériel isolé voir grille VZA 17184/31



PK : 1,040  
Voie R1FN

(1): Voir grille VZA 17184/53