

Veículo: 530-70 Marca: HYUNDAI Modelo: MANIPULADOR TELESCOPICO
Combustivel: DIESEL

SISTEMA DE FORÇA						
BOMBA INJETORA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAR A BOMBA INJETORA			8000			8000
CONVERSOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAR O CONVERSOR			8000			8000
MOTOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REFORMAR O MOTOR			8000			8000
TROCAR O FILTRO DE COMBUSTIVEL	1	1R 0750	500	21/10/2022	3	497
TROCAR O FILTRO DE AR EXTERNO	1	G1 2501	1000	21/10/2022	3	997
TROCAR O FILTRO DE AR INTERNO	1	G1 2502	1000	14/10/2023		1000
TROCAR O FLTRO LUBRIFICANTE	2	1R 0739	250	14/10/2023		250
TROCAR O OLEO DO MOTOR	25	SAE 15W40	250	14/10/2023		250
MOTOR DE PARTIDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAR O MOTOR DE PARTIDA			2000			2000
TRANSMISSAO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
MANUTENCAO DA TELA MAGNETICA			1000			1000
REVISAR A TRANSMISSAO			8000			8000
TROCAR O FILTRO DA TRANSMISSAO	1	1R0719	1000			1000
TROCAR O OLEO DA TRANSMISSAO	42	40C	2000			2000
SISTEMA DE TRACAO						
COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR O OLEO DO COMANDO FINAL DIANTEIRO DI			500			500
REVISAR O COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO			4000			4000
TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL DIANTEIRO DIREITO5		EP 90C	2000			2000
COMANDO FINAL DIANTEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR O OLEO DO COMANDO FINAL DIANTEIRO ES			500			500
REVISAR O COMANDO FINAL DIANTEIRO ESQUERDO			4000			4000
TROCAR O OLEO DO COMANDO FINAL DIANTEIRO ESQUERDO		EP 90C	2000			2000
DIFERENCIAL DIANTEIRO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
INSPECIONAR O OLEO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO	24	EP 90C	500			500
REVISAR O DIFERENCIAL DIANTEIRO			4000			4000
TROCAR O OLEO DO DIFERENCIAL DIANTEIRO		EP 90	2000			2000
FREIOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REGULAGEM DOS FREIOS			1000			1000
SISTEMA ELETRICO						
ALTERNADOR	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAR O ALTERNADOR			2000			2000
BATERIA, FIOS, TERMINAIS E CABOS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR APERTO DOS TERMINAIS DA BATERIA			1000			1000
VERIFICAR ESTADO DA BATERIA			5000			5000
VERIFICAR FIXACAO DA BATERIA			1000			1000
FAROL DIANTEIRO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA LANTERNA			500	21/10/2022	3	497
VERIFICAR ESTADO DO FAROL			500	21/10/2022	3	497
FAROL DIANTEIRO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA LANTERNA			500	21/10/2022	3	497
VERIFICAR ESTADO DO FAROL			500	21/10/2022	3	497
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR ESTADO DA LANTERNA			500	21/10/2022	3	497
PAINEL ELETRICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
VERIFICAR SE HA LUZES DE ALERTA NO PAINEL			500			500
SISTEMA ESTRUTURAL						
CABINE	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
LAVAGEM GERAL			125			125
CHASSIS	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
LUBRIFICACAO GERAL			125	01/11/2022	3	122
SISTEMA HIDRAULICO						
CILINDRO DE DIRECAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO DIREITO			6000	21/10/2022	3	5997
CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST



Veículo: 530-70 Marca: HYUNDAI Modelo: MANIPULADOR TELESCOPICO
Combustivel: DIESEL

TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO ESQUERDO			6000	21/10/2022	3	5997
BOMBA HIDRAULICA	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
REVISAR A BOMBA HIDRAULICA			8000			8000
CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO DIREITO			6000	21/10/2022	3	5997
CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE ELEVACAO ESQUERDO			6000	21/10/2022	3	5997
CILINDRO DE INCLINACAO DIREITO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO DIREIT			6000	21/10/2022	3	5997
CILINDRO DE INCLINACAO ESQUERDO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
TROCAR O REPARO DO CILINDRO DE INCLINACAO ESQUER			6000	21/10/2022	3	5997
TANQUE HIDRAULICO	CAPC	MARCA/REF	HORA	ULTIMA MANUTENÇÃO	H. TRAB	H. REST
RECICLAR O OLEO DO HIDRAULICO			197			1000
TROCAR OS FILTROS DO HIDRAULICO			2			1000
			1R 0471			1000