

Veículo: GERADOR DC965 Marca: SCANIA Modelo: GRUPO GERADOR
Combustivel: DIESEL

| SISTEMA DE FORÇA | | | | | | |
|-------------------------------------|------|---------------|------|-------------------|---------|---------|
| MOTOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER LIMPEZA NO FILTRO DE AR | 1 | SERVICO | 250 | | 41 | 209 |
| INSPECIONAR CORREIA DO MOTOR | 1 | SERVICO | 250 | | 41 | 209 |
| INSPECIONAR VAZAMENTOS NO MOTOR | 1 | SERVICO | 100 | | 41 | 59 |
| SUBSTITUIR FILTRO DE AR PRIMARIO | 1 | 395773 | 1000 | | 41 | 959 |
| SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTIVEL | 1 | 1873018 | 250 | | 41 | 209 |
| SUBSTITUIR FILTRO SEPARADOR DE AGUA | 1 | WK1060/2 1... | 250 | | 41 | 209 |
| SUBSTITUIR LIGUIDO DO ARREFECIMENTO | 1 | SERVICO | 2000 | | 41 | 1959 |
| TROCAR O FILTRO LUBRIFICANTE | 1 | 1117285 | 250 | | 41 | 209 |
| TROCAR O OLEO DO MOTOR | 38 | SAE 15W40C... | 250 | | 41 | 209 |
| MOTOR DE PARTIDA | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA | 1 | SERVICO | 3000 | | 41 | 2959 |
| SISTEMA ELETRICO | | | | | | |
| ALTERNADOR | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| FAZER REVISAO DO ALTERNADOR | 1 | SERVICO | 3000 | | 41 | 2959 |
| INSPECIONAR TENSÃO DA CORREIA | 1 | SERVICO | 250 | | 41 | 209 |
| BATERIAS | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR CABOS E TERMINAIS | 1 | SERVICO | 100 | | 41 | 59 |
| CABOS, CONECTORES E INSTALACAO | CAPC | MARCA/REF | HORA | ULTIMA MANUTENÇÃO | H. TRAB | H. REST |
| INSPECIONAR INSTALACAO | 1 | SERVICO | 250 | | 41 | 209 |