



断面図 B-B (1:1)

断面図 A-A (1:1)

ワーク座標	G56	使用工具04	M10 タップ
使用工具01	$\phi 20$ 歯数2 ハイスエンドミル		
使用工具02	$\phi 3$ 90° テーバ センタドリル	安全点	50.0
使用工具03	$\phi 8.5$ ドリル	切削	重切削