

1999_04 BMW RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DO VEÍCULO

Informações do veículo

1999_04/BMW/5'/525tds_M51/M51

VIN: WBADF71040BS62452

Caminho: BMW>Análise automática>ABS-ASC (ABS com Controle de Estabilidade Automático)>Código de erro

Quilometragem: 278827 km

Matrícula: --

Submodelo: E39/EUR_à esquerda

Informações do cliente

Nome: --

Tel: --

Informações do dispositivo

Ferramenta: MaxiSys MS909

Número de série: V19GMAC01352

Versão: V16.12

BMW

V16.12

BMW > Análise automática > ABS-ASC (ABS com Controle de Estabilidade Automático) > Código de erro

VC 12.1V

Código de erro

DTC	Descrição
000030	Sinal de falha do sensor de velocidade da roda traseira esquerda
000033	Sinal de falha do sensor de velocidade da roda dianteira esquerda

VIN: WBADF71040BS62452

Carro: Bmw/5/525tds_M51/E39/EUR_à esquerda

SN: V19GMAC01352

Assistência remota

Diagnóstico inteligente

Reter frame

Limpar DTC

Leitura códigos

Pesquisar

ESC