



Flat noise levels - Pentax, K-1 Mark II, 2200 ISO (ISO-2200)



Flat histogram - Pentax, K-1 Mark II, 2200 ISO (ISO-2200)



Conversion curves - Pentax, K-1 Mark II, 2200 ISO (ISO-2200)

