



Flat noise levels - Pentax, K-1 Mark II, 51200 ISO (ISO-51200)



Flat histogram - Pentax, K-1 Mark II, 51200 ISO (ISO-51200)



Conversion curves - Pentax, K-1 Mark II, 51200 ISO (ISO-51200)

