



Flat noise levels - Pentax, K-1 Mark II, 72000 ISO (ISO-72000)



Flat histogram - Pentax, K-1 Mark II, 72000 ISO (ISO-72000)



Conversion curves - Pentax, K-1 Mark II, 72000 ISO (ISO-72000)

