



Flat noise levels - Pentax, K-1 Mark II, 800 ISO (ISO-800)



Flat histogram - Pentax, K-1 Mark II, 800 ISO (ISO-800)



Conversion curves - Pentax, K-1 Mark II, 800 ISO (ISO-800)

