



Запчасти для экструдеров серии E 1000 и Э 1000
по ценам от производителя



(4722) 777 502

(977) 276 13 75

Каталог запчастей для экструдеров серии E-1000 и Э-1000

Товары	№ на схеме
Винт E-1000.00.00.012	13
Винт E-1000.00.00.013	12
Винт E-1000.30.00.037	31
Вал E-1000.01.00.011/1	11
Втулка E-1000.00.00.005 (d16 mm)	40
Втулка E-1000.00.00.005-01 (d14 mm)	40
Втулка E-1000.00.00.004	24
Втулка E-1000.00.00.011	33
Втулка E-1000.00.00.030	32
Гильза E-1000.00.00.031	23
Гильза E-1000.00.00.033	51
Гильза E-1000.00.00.038	22
Замок E-1000.05.00.000	21
Корпус входной E-1000.13.00.000	18
Наконечник E-1000.00.00.006	17
Система подачи воды E-1000.19.00.000	34
Стакан E-1000.00.00.001	20
Стакан E-1000.00.00.002	55
Стакан E-1000.14.00.000	19
Шайба E-1000.00.00.008	15
Шайба E-1000.00.00.009	14
Шайба E-1000.00.00.010	16
Шпонка E-1000.00.00.015	27
Шпонка E-1000.00.00.015-01	29
Шпонка E-1000.00.00.015-02	28
Отражатель E-1000.00.00.029	71

**ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛЕФОНАМ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕМ
ИЗГОТОВИТЬ ЗАПЧАСТИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС. ЗВОНИТЕ (4722) 777 502**

Продажа маслозаводов, экструдеров, запчастей для экструдеров E-1000 и Э-1200 по ценам от производителя. Все комплектующие всегда в наличии для зерновой и соевой сборок. Доставка в любую точку России удобными транспортными компаниями.




Запчасти для экструдеров серии E 1000 и Э 1000
по ценам от производителя



(4722) 777 502
(977) 276 13 75

Товары	№ на схеме
Винт E-1000.00.00.012	13
Винт E-1000.00.00.013	12
Винт E-1000.30.00.037	31
Вал E-1000.01.00.011/1	11
Втулка E-1000.00.00.005 (d16 mm)	40
Втулка E-1000.00.00.005-01 (d14 mm)	40
Втулка E-1000.00.00.004	24
Втулка E-1000.00.00.011	33
Втулка E-1000.00.00.030	32
Гильза E-1000.00.00.031	23
Гильза E-1000.00.00.033	51
Гильза E-1000.00.00.038	22
Замок E-1000.05.00.000	21
Корпус входной E-1000.13.00.000	18
Наконечник E-1000.00.00.006	17
Система подачи воды E-1000.19.00.000	34
Стакан E-1000.00.00.001	20
Стакан E-1000.00.00.002	55
Стакан E-1000.14.00.000	19
Шайба E-1000.00.00.008	15
Шайба E-1000.00.00.009	14
Шайба E-1000.00.00.010	16
Шпонка E-1000.00.00.015	27
Шпонка E-1000.00.00.015-01	29
Шпонка E-1000.00.00.015-02	28
Отражатель E-1000.00.00.029	71


Е-1000 соевая сборка



www.E1000.info
(4722) 777 502
(977) 276 13 75

Товары	№ на схеме
Винт E-1000.00.00.012	13
Винт E-1000.00.00.013	12
Винт E-1000.30.00.037	31
Вал E-1000.01.00.011/1	11
Втулка E-1000.00.00.005 (d16 mm)	40
Втулка E-1000.00.00.005-01 (d14 mm)	40
Втулка E-1000.00.00.004	24
Втулка E-1000.00.00.011	33
Втулка E-1000.00.00.030	32
Гильза E-1000.00.00.031	23
Гильза E-1000.00.00.033	51
Гильза E-1000.00.00.038	22
Замок E-1000.05.00.000	21
Корпус входной E-1000.13.00.000	18
Наконечник E-1000.00.00.006	17
Система подачи воды E-1000.19.00.000	34
Стакан E-1000.00.00.001	20
Стакан E-1000.00.00.002	55
Стакан E-1000.14.00.000	19
Шайба E-1000.00.00.008	15
Шайба E-1000.00.00.009	14
Шайба E-1000.00.00.010	16
Шпонка E-1000.00.00.015	27
Шпонка E-1000.00.00.015-01	29
Шпонка E-1000.00.00.015-02	28
Отражатель E-1000.00.00.029	71

Е-1000 зерновая сборка



www.E1000.info
(4722) 777 502
(977) 276 13 75

**ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛЕФОНАМ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕМ
ИЗГОТОВИТЬ ЗАПЧАСТИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС. ЗВОНИТЕ (4722) 777 502**

Продажа маслозаводов, экструдеров, запчастей для экструдеров E-1000 и Э-1200 по ценам от производителя. Все комплектующие всегда в наличии для зерновой и соевой сборок. Доставка в любую точку России удобными транспортными компаниями.