















 MG Consultora Reaching Excellence	CASTELLO STEFANO Ordine 19207-2 Serramenti PVC F02NNSW70 - FSL7 - Finestra No Vetri 2 ante - Quantità: 2 Data di consegna: 20/12/2019	STATO PRODOTTO 
		INIZIO: 19/12/2019





Prelievo Materiale e Accessori (12680); Numero operatori previsti: 1			
 INIZIO	PAUSA 	 FINE	PROBLEMA 





Taglio Ferro (12672); Numero operatori previsti: 1			
 INIZIO	PAUSA 	 FINE	PROBLEMA 

Taglio PVC (12673); Numero operatori previsti: 1			
 INIZIO	PAUSA 	 FINE	PROBLEMA 

Rinforzo (12674); Numero operatori previsti: 1			
 INIZIO	PAUSA 	 FINE	PROBLEMA 

CNC Foratura - Thorwesten (12675); Numero operatori previsti: 1			
 INIZIO	PAUSA 	 FINE	PROBLEMA 

Assemblaggio Ante (12677); Numero operatori previsti: 1			
 INIZIO	PAUSA 	 FINE	PROBLEMA 

Foratura e Assemblaggio Telai (12676); Numero operatori previsti: 1			
 INIZIO	PAUSA 	 FINE	PROBLEMA 

Assemblaggio Ante su Telai (12678); Numero operatori previsti: 1			
<div><div></div><div>INIZIO</div></div>	<div><div>PAUSA</div><div></div></div>	<div><div></div><div>FINE</div></div>	<div><div>PROBLEMA</div><div></div></div>

Assemblaggio Vetri (12679); Numero operatori previsti: 1			
<div><div></div><div>INIZIO</div></div>	<div><div>PAUSA</div><div></div></div>	<div><div></div><div>FINE</div></div>	<div><div>PROBLEMA</div><div></div></div>

Prelievo Complementari e Imballaggio (12681); Numero operatori previsti: 1			
<div><div></div><div>INIZIO</div></div>	<div><div>PAUSA</div><div></div></div>	<div><div></div><div>FINE</div></div>	<div><div>PROBLEMA</div><div></div></div>

--	--

Note: