



W5500のSSはD10(UNOのピンに合わせるため)  
 5V電源は安定化すること  
 Reset SWとI2Cコネクタを追加した  
**HOLLY&Co.,Ltd.**

Sheet: /

File: Q915.kicad\_sch

**Title: Weight Sensor with Dual HX711**

Size: A4 Date: 2022-10-16

KiCad E.D.A. kicad 6.0.8-f2edbf62ab-116-ubuntu22.04.1

**Rev: 1.10**

Id: 1/1