







장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2017-00125	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2017-08-07 ~ 2017-08-07
기안자	하승범	보존기간	5년
기안일자	2017-08-07 13:52	시행자	하승범
결재	파트장	부국장	대표이사
	 	 	 
합의			
수신참조	함아란/경영기획팀		
제목	트라이포드 조임새 수리 건		

1. 개요

○ 영상취재팀 ENG 카메라용 트라이포드의 조임새 수리 건

2. 내용


○ 영상취재 현장 업무 수행 중 카메라 트라이포드의 조임새 부분에 불량이 발생하여 카메라 고정이 안되는 증상이 발생함

☞ 조임새 : 카메라를 트라이포드에 장착하여 좌/우/상/하 움직임 후에 고정하는 역할

☞ 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서 참조

3. 점검 결과

○ 조임새 부분의 고정 Lever와 트라이포드 헤드 내의 Holder 부분의 마모로 인한 불량으로 관련 부품을 교체하여 정상화 됨



4. 수리 비용

○ 212,000원(부가세 별도, 부품 교체 비용 및 기술료)

※ 별첨

- 뉴스비전 영상취재팀 수리 요청서 및 경위서
- 견적서