

장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트-2 019-00531	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2019-11-04 ~ 2019-11-04
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2019-11-04 13:38	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	이의주 기결	윤희준 기결	박정열 기결
합의			
수신참조	경영기획팀/강병규		
제목	영상취재팀 ENG 카메라 수리		

1. 개요

- 영상취재용 ENG Camera Viewfinder 수리

2. 현황

- 영상취재 ENG Camera Viewfinder 불량 발생
- 촬영 진행 시 화면의 좌우가 뒤집어져 보여지는 현상
- 해당 장비는 영상취재의 주요 장비로 미 수리 시 취재에 사용 불가

☞ 세부내역은 영상취재팀 수리 요청서 참조,



3. 수리비용

○ 제품 : PMW-500 (S/N : 11659)

○ 수량 : 1ea

○ 비용 : 115,940원 (부가세 별도)

4. 별첨

○ 수리요청서 1부

○ 견적서 1부