

장비구매/수리 기안서



| | | | |
|------|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| 문서번호 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2020-00368 | 신청구분 | 장비구매/수리 기안서 |
| 기안부서 | 방송기술팀 - 보도기술관리파트 | 시행일자 | 2020-10-15 ~ 2020-10-15 |
| 기안자 | 유인혁 | 보존기간 | 5년 |
| 기안일자 | 2020-10-15 11:09 | 시행자 | 유인혁 |
| 결재 | 파트장 | 팀장 | 대표이사 |
| | 이의주 기결 | 김몽용 기결 | 전진희 기결 |
| 합의 | | | |
| | | | |
| 수신참조 | 경영기획팀/강병규 | | |
| 제목 | 영상취재팀 트라이포드 수리 | | |

1. 개요


- 영상취재용 트라이포드 3대 수리

2. 현황

- 영상취재 중 트라이포드 장비 노후화로 유압조절 이상, 헤드 수평 이상, 팬 틸트 이상, 카메라 장착 시 락킹불가, 기준무게 저하 등 장애 발생
- 장비의 오랜 사용으로 인하여 내부 부속 노후화 및 장비 내구성 저하로 인한 이상으로 판단 됨
- 미 수리 시 영상취재 업무에 지장을 초래할 수 있으며, 방송에 사용할 영상을 확보할 수 없으므로 수리가 필요 함.

☞ 세부내역은 영상취재팀 수리요청서 참조,

| 수리장비 | |
|----------|----------|
| 헤드 유압 이상 | 헤드 수평 이상 |
| | |



3. 수리비용

○ 제품명 : ARROW25 3대

○ 비용

헤드 수리 : 288,700원

스프린트 수리 : 310,600원

수리기술료 : 50,000원

총액 : 649,300원(부가세 별도)

4. 별첨

○ 수리요청서 2부

○ 견적서 1부

