

$$Z_0 \parallel Z_1 \rightarrow \alpha_0 = 0$$

$$Z_1 \perp Z_2 \rightarrow \alpha_1 = -90$$

$$Z_2 \parallel Z_3 \rightarrow \alpha_2 = 0$$

$$Z_3 \perp Z_4 \rightarrow \alpha_3 = -90$$

$$Z_4 \perp Z_5 \rightarrow \alpha_4 = 90$$

$$Z_5 \perp Z_6 \rightarrow \alpha_5 = -90$$

$$Z_6 \parallel Z_{EE} \rightarrow \alpha_6 = 0$$

$$Z_0 = z_1 \rightarrow a_0 = 0$$

$$a_1 = 0.35$$

$$a_2 = 1.25$$

$$a_3 = -0.054$$

$$a_4 = 0$$

$$a_5 = 0$$

$$a_6 = 0$$

$$d_1 = 0.75$$

$$d_2 = 0$$

$$a_3 = 0$$

$$d_4 = 1.5$$

$$d_s = 0$$

$$d_6 = 0$$

$$d_{EE} = 0.303$$

$$\odot_1 = q_1$$

$$\phi_2 = -90 + \phi_2$$

$$\mathbb{D}_3 = \mathbb{Q}_3$$

$$\textcircled{1}_4 = 9_4$$

$$Q_5 = q_5$$

$$\odot_6 = 96$$

$$\odot_{EE} = \odot$$

