

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Kompresor
Departemen	Distribusi/Unloading
Factory	C
Produk	Ekspor Komponen

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Kompresor FC

HAZARD:


1. Tangan terjepit clamp/valve
2. Ledakan Udara dalam tabung
3. Ledakan Udara dari Selang
4. Tersengat arus listrik
5. Paparan debu
6. Iritasi kulit, mata, sistem pencernaan atau pernapasan
7. Tersandung kabel, balok, selang
8. Terpleset, tergores
9. Kebakaran
10. Paparan Kebisingan
11. Kegagalan LOTOTO

Keterangan :
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD;
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik jepit yang berputar dan clamp;
3. Jangan posisikan tangan ke dalam bagian keni belt yang berputar di mesin
4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;



5. Gunakan Ear Plug

6. Pastikan emergency switch dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:

- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit
- Pastikan Swich/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin

7. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.

8. Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan setting mesin.

9. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.

10. Wajib LOTOTO setiap Cleaning

11. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin

12. Pastikan jari tangan anda jauh dari vanvelt yang berputar/Roda keni

13. Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.

14. Pastikan Valve/kran berfungsi

15. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.

16. Pencegahan kebakaran, Pastikan area kerja bersih dan tidak ada material B3

17. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan

18. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang

19. WAJIB Lototo jika ada perbaikan

mesin, perawatan, mesin rusak, AM/TPM

22. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)

23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.

24. Penggunaan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.

25. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listriknya seperti, Kipas angin, Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:



Sepatu Safety

Masker

Kaca Mata Safety

Sarung
Tangan Karet

Ear Plug

DIPELAJARI
DAN DIPAHAMI

Tanggal

Nama

Paraf