

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Spindle Archt
Departemen	Line 3, Off Line
Factory	A
Produk	All Doors Komponen

**TEMA**

## Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Spindle Archt

**BAHAYA:**

1. Paparan Kebisingan
2. Terkena pisau yang berputar
3. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
4. Paparan debu.
5. Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
6. Terkena pentalan sisa potongan material.
7. Tertusuk material.
8. Tertimpa material kayu
9. Tersandung kabel, balok, metal
10. Terpleset
11. Tersayat pisau/material potensi
12. Tergores, terpotong
13. Kegagalan Lototo

Keterangan :  
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)



### CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD dengan benar
2. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar
3. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
4. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
5. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
6. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
7. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
8. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
9. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
10. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
11. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
12. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
13. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listriknya seperti, Kipas angin,Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan :  
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)

- ### CARA KERJA AMAN:
1. Gunakan APD dengan benar
  2. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar
  3. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
  4. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
  5. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
  6. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
  7. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
  8. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
  9. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
  10. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
  11. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
  12. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
  13. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listriknya seperti, Kipas angin,Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.
- Keterangan :  
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)







### CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD dengan benar
2. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar
3. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
4. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
5. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
6. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
7. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
8. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
9. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
10. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
11. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
12. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
13. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listriknya seperti, Kipas angin,Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan :  
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



**ALAT PELINDUNG DIRI (APD) WAJIB:**

							
		Sepatu Safety	Ear Muff/Earplug	Kacamata Safety	Masker	Sarung Tangan Karet	Apron Kulit
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						