

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Cramping HF 2
Departemen	Line 4
Factory	A
Produk	All Doors Komponen

## TEMA

## Resiko Bahaya Penanganan secara Manual (Manual Handling )

### BAHAYA:

1. Cedera otot
2. Kaki tertimpa
3. Tangan/jari terjepit



### CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD
2. Gunakan otot paha/kaki untuk mengangkat
3. Perhatikan titik jatuh material/benda yang akan ditaruh
4. Minta bantuan teman kerja jika material/benda terlalu berat.
5. Jangan memaksakan mengangkat material jika material tersebut tidak aman ( Packing,tali,Pallet )/tidak standart.



### ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

				
Sepatu Safety	Masker	Back Support	Sarung Tangan/Sarung tangan karet	Kaca Mata Safety

DIPELAJARI OLEH	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						