

Tanggal Disusun	7 Januari 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	D.E.T Time saver
Departemen	Line IV
Factory	A
Produk	Triming All Komp

# TEMA

## Resiko Bahaya Proses Kerja di D.E.T Time Saver

## BAHAYA:

1. Bagian Tubuh Terjepit body mesin
2. Paparan Kebisingan
3. Terkena pisau yang berputar
4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
5. Paparan debu.
6. Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
7. Terkena pentalan sisa potongan material.
8. Tertusuk material.
9. Terjepit body mesin yang bergeser
10. Terjepit Conveyor mesin
11. Tertimpa material kayu
12. Terkena paparan Material B3
13. Terjepit/tertimpa siccorlift
14. Tersandung kabel,balok,metal
15. Terpleset
16. Tersayat pisau/material potensi
17. Tergores

Keterangan :

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



## CARA KERJA AMAN:







1. Gunakan APD dengan benar
2. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar
3. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
4. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
5. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
6. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
7. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
8. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
9. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
10. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
11. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
12. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.

Keterangan :

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



## ALAT PELINDUNG DIRI (APD) WAJIB:

						
Sepatu Safety		Ear Muff	Kacamata Safety	Masker	Sarung Tangan Karet	Earplug
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal					
	Nama					
	Paraf					