



3mm



2mm



need :
3M 300LSE 2mm tape

8x m2 spacer 10mm
3x m2+4 spacer 5mm
16x m2 screw 5mm
3x m2 hex

fixed layout






plate
pcb



grafir garis
(tape aligning guide)