



UART1 и 2 взаимозаменяемы
I2C1 и 2 взаимозаменяемы
Обвязка контроллера как в платах для лазера
Кварц, USB, BOOT0



Питание
- +5V_USB -> +3.3V КРЕНка чтобы монитору хватало
- +5V_USB -> +5V_ISO изолированный



TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
Company: Your Company		Sheet: 1/1
Date: 2023-12-12		Drawn By: Lolka73