



Empresa ABC - Tecnologia da Informação

Ordem de Serviço:

#24c6335a

Solicitante:

Administrador

Setor solicitante:

Direção

Data de abertura:

20/10/2023 07:58

Data de fechamento:

20/10/2023 13:43

Hora atribuído:

null

Atribuído para:

undefined

Número de patrimônio:

001778

Número de série:

1897891

Nome do equipamento:

CEJAM-1778

Descrição do serviço solicitado:

teste abertura de ticket tec

Observação do serviço executado:

efetuada verificação no local, realinhamento e fixação do sensor de porta, verificado porém que a roldana superior da folha da porta encontra-se danificada necessitando de substituição

Avaliação do solicitante:

5

Assinatura do solicitante:

Fazer assinatura digital

Assinatura do executante:

____Marcelo Barbora____

Valor do reparo (R\$):

R\$ 216

Motivo da OS:

Corretiva

Tempo de execução da atividade:

0 dias, 5 horas, 44 minutos, 34 segundos