



SIMBOLOGÍA GRAL.

- ① Insumos
- ② Almacen
- ③ CNC
- ④ Mesas Calidad
- ⑤ Cabinas de Pintura
- ⑥ Corian
- ⑦ Kioscos de Armado
- ⑧ Crates
- ⑨ Finish Goods
- ⑩ Embarques
- ⑪ Oficinas
- ⑫ Cuarto de Maquinas

Definición de Áreas

Revisión III

esc.1:20 A:4