



PANDUAN PENGECEKAN PADA ATM DAN CRM

STIKER PADA ATM DAN CRM


STIKER LUAR RUANGAN



**STIKER YANG BERADA DI LUAR RUANG ATM/CRM
MENEMPEL DI PINTU MASUK KE RUANG ATM/CRM DAN
TERLIHAT JELAS OLEH CALON PENGGUNA ATM/CRM**

STIKER PADA ATM DAN CRM

STIKER YANG MENEMPEL PADA MESIN ATM/CRM



STIKER YANG BERADA DI MESIN ATM/CRM MENEMPEL DI SEKITAR MESIN ATM/CRM SEBAGAI INFORMASI UNTUK PENGGUNA ATM/CRM

STIKER DAN INFORMASI LAINNYA YANG BERADA DI SEKITAR MESIN ATM/CRM



**STIKER YANG BERADA DI SEKITAR MESIN ATM/CRM
MENEMPEL DI BOOTH SEBAGAI TAMBAHAN INFORMASI
UNTUK PENGGUNA ATM/CRM**

PERANGKAT ATM DAN CRM

KAMERA CCTV MENYALA DENGAN DITUNJUKAN LAMPU MERAH KECIL MENYALA DIBAGIAN TENGAH CCTV SERTA LENSANYA MENGHADAP KE MESIN ATM/CRM DAN PENGGUNA ATM/CRM



CARD READER ASLI TERTEMPEL DENGAN SEMPURNA DAN TIDAK MUDAH UNTUK DILEPAS



KANOPI DAN KEYPAD SESUAI STANDAR SERTA TIDAK TERDAPAT BENDA MENCURIGAKAN DI SEKITARNYA (KAMERA, KABEL, DSB)



TEMPAT KELUAR UANG (EXIT SHUTTER) UNTUK ATM DAN KELUAR MASUK UANG UNTUK CRM DALAM KEADAAN TERTUTUP RAPAT DENGAN PENUTUP PADA POSISI MENJOROK KE DALAM

PERANGKAT ATM DAN CRM



PINTU SAMPING / PINTU LAINNYA YANG MEMILIKI AKSES KE RUANG BELAKANG ATM/CRM WAJIB SELALU TERKUNCI/DIGEMBOK DENGAN RAPAT



PINTU SAMPING / PINTU LAINNYA YANG MEMILIKI AKSES KE RUANG BELAKANG ATM/CRM WAJIB SELALU TERKUNCI/DIGEMBOK DENGAN RAPAT



MCB TELAH DITUTUP OLEH BOX / COVER PENUTUP MCB

PENGAMANAN RUANG MAINTENANCE ATM DAN CRM



DI DALAM JALUSI BERPOLA WIREMESH (LUBANG KECIL) YANG TIDAK DAPAT DIAKSES DENGAN JARI SERTA KABEL LAN (JARINGAN KOMUNIKASI) TERBUNGKUS RAPAT ATAU DALAM KEADAAN RAPI DAN DALAM KONDISI BAIK SERTA TIDAK TERDAPAT KABEL / BENDA LAIN YANG BUKAN BAGIAN DARI PERANGKAT ATM/CRM (KABEL JARKOM PARALEL, ROUTERS, DSB)