



对于锂电池供电场景（最大工作电压大于3.6V），R1不焊接，C1、C2正常焊接。
对于纽扣电池供电场景（最大工作电压小于3.6V），C2不焊接，R1、C2正常焊接。

R2可以省略，即GPIO00直驱LED。
直驱时，需要使用GPIO00输出PWM信号，以控制LED的平均电流。