

Sensibilidade ao Custo de Falha

Relação de Custos

— $C_f/C_p = 10$

— $C_f/C_p = 2$

— $C_f/C_p = 20$

— $C_f/C_p = 5$

Custo Esperado

20

15

10

5

400

800

1200

Intervalo Preventivo (h)

