



## Hoja de Servicios

**INSTALACIONES****INDUSTRIALES**Servicio N° : **1225**

Fecha: 11/7/2025

Ruc.: 80020956-7

Empresa Farmaco SA

Tipo de servicio electrico/mecanico

Electrico **X** Refrigeracion Mecanica **X** otros

Descripcion del equipo: autoclave marca LAMAS

sector de inyectables

Codigo: 0 Sucursal: Lambare

a). Trabajos de verificacion de autoclave de frontera marca Lamas con problemas en el sistema de funcionamiento automatico, el mismo deja mojado el interior de la camara de esterilizacion, esto hace que el equipo funcione mas tiempo e inclusive agregar un programa exclusivo de secado de 60min.

b). Trabajos de modificacion de programa del autoclave para mejorar el funcionamiento, se agrega una funcion mas automatica de purga controlada del tipo ciclica del desague de condensado del interior de la camara de esterilizacion, esto ayudaria a que la temperatura llegue mas rapido al proceso de esterilizado, y que no haya agua dentro de la cama de esterilizacion

c). Realizamos un cambio fisico de la cañeria de entrada de venteo superior para mejorar el funcionamiento del venteo y el sistema de airecion de la camara

d). trabajos de programacion de PLC y panel tactil, esto es necesario para modificar el funcionamiento manual a automatico del desague de camara

e). trabajos de pruebas de funcionamiento del equipo, el equipo queda opernado correctamente

tecnico Responsable: Costo en guaranies: **6.900.000 Gs**

Tecnico Responsable: Raul Benitez entrega

hora de Inicio: 8:00:00 Hora de finalizacion : 18:00

fecha de Inicio : 11/7/2025 fecha de finalizacion : 13/7/2025

Observaciones :

Firma Tecnico

Firma cliente