

**FEUILLE D'UTILISATION DES IMPRIMES TECHNIQUE DU 22/08/2022**

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM (3)	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE (9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
1	1172901/ANT/004/SUR_SITE/2022	7766TBK	Spéciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36663	-	-	-	-	-
2	1172922/ANT/004/SUR_SITE/2022	3261TBG	Spéciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36664	-	-	-	-	-
3	1150192/ANT/004/SUR_SITE/2022	1597TAU	Spéciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36680	-	-	-	-	-
4	-	-	Rebut	-	-	-	-	45269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1180987/ANT/004/SUR_SITE/2022	8010TAH	Visite	1185295	-	-	-	-	-	-	22379	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1180984/ANT/004/SUR_SITE/2022	2322TAU	Visite	1185296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36661	-	-	-	-	-
7	1180988/ANT/004/SUR_SITE/2022	3877TAF	Visite	1185297	-	-	-	45260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1180986/ANT/004/SUR_SITE/2022	7934ME	Visite	1185298	-	-	114901	-	-	6850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1180989/ANT/004/SUR_SITE/2022	3301TAL	Visite	1185299	-	-	-	-	-	-	22380	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1180994/ANT/004/SUR_SITE/2022	1224TAD	Visite	1185300	-	-	114902	-	-	6851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1180996/ANT/004/SUR_SITE/2022	3219TV	Visite	1185301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23378	-	-	-	-
12	1181010/ANT/004/SUR_SITE/2022	5527TAF	Visite	1185302	-	-	-	-	36746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1181012/ANT/004/SUR_SITE/2022	5798TAG	Visite	1185303	-	-	-	-	-	-	22381	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1181002/ANT/004/SUR_SITE/2022	6989TBM	Visite	1185304	-	-	114903	-	-	-	-	-	-	36662	-	-	-	-	-
15	1181013/ANT/004/SUR_SITE/2022	0776TAA	Visite	1185305	-	-	-	-	36747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1180993/ANT/004/SUR_SITE/2022	0963TBM	Visite	1185306	-	-	-	-	-	-	-	-	7712	-	-	-	-	-	-
17	1180990/ANT/004/SUR_SITE/2022	4967TBK	Visite	1185307	-	-	-	-	-	-	22382	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1181006/ANT/004/SUR_SITE/2022	3005TBL	Contre	1185308	-	-	-	-	-	-	-	-	7711	-	-	-	-	-	Réf. VT inapte n° 1162773 du 02/08/2022 au CENSERO ALASORA
19	1180991/ANT/004/SUR_SITE/2022	9297TBJ	Visite	1185309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1180998/ANT/004/SUR_SITE/2022	4427TAD	Visite	1185310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36665	-	-	-	-	-
21	1181008/ANT/004/SUR_SITE/2022	4538TBE	Visite	1185311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36666	-	-	-	-	-
22	1181016/ANT/004/SUR_SITE/2022	7289TBM	Visite	1185312	-	-	-	-	-	-	22383	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1181031/ANT/004/SUR_SITE/2022	2548TAS	Visite	1185313	-	-	-	45261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1181015/ANT/004/SUR_SITE/2022	1432TBH	Visite	1185314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36667	-	-	-	-	-
25	1181014/ANT/004/SUR_SITE/2022	7794TAG	Visite	1185315	-	-	114904	-	36748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1181026/ANT/004/SUR_SITE/2022	4356TBR	Visite	1185316	-	-	-	-	-	-	22384	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1181033/ANT/004/SUR_SITE/2022	3936TBJ	Visite	1185317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23379	-	-	-	-
28	1181021/ANT/004/SUR_SITE/2022	7000TBD	Visite	1185318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36668	-	-	-	-	-
29	1181025/ANT/004/SUR_SITE/2022	8525TBK	Visite	1185319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36669	-	-	-	-	-
30	1181035/ANT/004/SUR_SITE/2022	9217TBN	Visite	1185320	-	-	-	-	36749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1181044/ANT/004/SUR_SITE/2022	8422TAA	Visite	1185321	-	-	114905	-	-	-	-	-	-	-	23380	-	-	-	-
32	1181037/ANT/004/SUR_SITE/2022	6596TBJ	Visite	1185322	-	-	-	-	36750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1181042/ANT/004/SUR_SITE/2022	8696TBJ	Visite	1185323	-	-	-	-	36751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1181057/ANT/004/SUR_SITE/2022	4861TBF	Visite	1185324	-	-	-	45262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1181065/ANT/004/SUR_SITE/2022	7835TBF	Visite	1185325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1181071/ANT/004/SUR_SITE/2022	6732TAE	Visite	1185326	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23381	-	-	-	-
37	1181034/ANT/004/SUR_SITE/2022	7088TAR	Visite	1185327	-	-	-	-	-	6852	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1181055/ANT/004/SUR_SITE/2022	6913TAA	Visite	1185328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36670	-	-	-	-	-
39	1181069/ANT/004/SUR_SITE/2022	4578TAN	Visite	1185329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36671	-	-	-	-	-
40	1181063/ANT/004/SUR_SITE/2022	0466TBA	Visite	1185330	-	-	114906	-	-	-	-	-	-	36672	-	-	-	-	-
41	1181076/ANT/004/SUR_SITE/2022	5065TAD	Visite	1185331	-	-	-	45263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1181075/ANT/004/SUR_SITE/2022	9123TBM	Visite	1185332	-	-	-	45264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1181081/ANT/004/SUR_SITE/2022	9057TAV	Visite	1185333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36673	-	-	-	-	-
44	1181083/ANT/004/SUR_SITE/2022	2592TBM	Visite	1185334	-	-	114907	-	-	-	-	-	-	36675	-	-	-	-	-
45	1181048/ANT/004/SUR_SITE/2022	7379TBH	Visite	1185335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1181099/ANT/004/SUR_SITE/2022	1888TBG	Visite	1185336	-	-	-	45265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1181119/ANT/004/SUR_SITE/2022	7698TBH	Visite	1185337	-	-	114908	-	-	-	-	-	-	36677	-	-	-	-	-
48	1181093/ANT/004/SUR_SITE/2022	1706TBH	Visite	1185338	-	-	-	-	-	-	22385	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1181109/ANT/004/SUR_SITE/2022	3621TBM	Visite	1185339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36676	-	-	-	-	-
50	1181101/ANT/004/SUR_SITE/2022	4294TBS	Visite	1185340	-	-	-	45266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1181105/ANT/004/SUR_SITE/2022	2538TAN	Visite	1185341	-	-	-	45267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N°	REFERENCE OPERATION	N° IMM.	Motif	PV (1)	PVM (2)	PVCM (3)	CE (4)	CB (5)	CJ (6)	CJBR (7)	CR (8)	CAE (9)	CIM31 (10)	CIM31B (11)	CIM32 (12)	CIM32B (13)	PLQ (14)	ADM (15)	OBSERVATION
52	1181104/ANT/004/SUR_SITE/2022	0513TAF	Visite	1185342	-	-	-	45268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1181115/ANT/004/SUR_SITE/2022	6847AH	Visite	1185343	-	-	114909	-	-	-	22386	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1181126/ANT/004/SUR_SITE/2022	0879TAM	Visite	1185344	-	-	-	-	-	-	-	-	7713	-	-	-	-	-	-
55	1181127/ANT/004/SUR_SITE/2022	1583TBC	Visite	1185345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36678	-	-	-	-	-
56	1181138/ANT/004/SUR_SITE/2022	6774TK	Visite	1185346	-	-	-	45270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1181163/ANT/004/SUR_SITE/2022	5033TBN	Visite	1185347	-	-	114910	-	-	-	-	-	-	36679	-	-	-	-	-
58	1181174/ANT/004/SUR_SITE/2022	0014TAK	Visite	1185348	-	-	-	-	-	-	22387	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1181171/ANT/004/SUR_SITE/2022	0640TAG	Visite	1185349	-	-	114911	-	-	-	22388	-	-	-	-	-	-	-	-
60	1181177/ANT/004/SUR_SITE/2022	8946TAF	Visite	1185350	-	-	-	45271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	1181181/ANT/004/SUR_SITE/2022	7340TAR	Visite	1185351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	1181182/ANT/004/SUR_SITE/2022	4036TBJ	Visite	1185352	-	-	-	45272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	1181190/ANT/004/SUR_SITE/2022	7362TAR	Visite	1185353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36681	-	-	-	-	-
64	1181201/ANT/004/SUR_SITE/2022	9837TAD	Visite	1185354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23382	-	-	-	-
65	1181199/ANT/004/SUR_SITE/2022	4981TD	Visite	1185355	-	-	-	45273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	1181209/ANT/004/SUR_SITE/2022	4314TBL	Visite	1185356	-	-	-	-	36752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1181225/ANT/004/SUR_SITE/2022	0156TBL	Visite	1185357	-	-	114912	-	36753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1181228/ANT/004/SUR_SITE/2022	4871TBG	Visite	1185358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36682	-	-	-	-	-
69	1181221/ANT/004/SUR_SITE/2022	6732TBP	Visite	1185359	-	-	-	45274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	1181257/ANT/004/SUR_SITE/2022	5796TBE	Visite	1185360	-	-	114913	-	-	-	-	-	-	36683	-	-	-	-	-
71	1181260/ANT/004/SUR_SITE/2022	0550TBD	Visite	1185361	-	-	-	45275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1181264/ANT/004/SUR_SITE/2022	5181TU	Visite	1185362	-	-	-	45276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CONTROLES		71	NOMBRE IT	68	0	0	13	17	8	3	10	0	3	22	5	0	0	0	

RECAPITULATION PAR TYPE D’IMPRIME TECHNIQUE :

(1) - Procès-verbal ordinateur utilisé :	68	(2) - Procès-verbal machine à écrire utilisé :	0	(3) - Procès-verbal contre machine à écrire utilisé :	0	(4) - Carnet d'entretien utilisé :	13	(5) - Carte blanche utilisé :	17
(6) - Carte jaune utilisé :	8	(7) - Carte jaune barrée rouge utilisé :	3	(8) - Carte rouge utilisé :	10	(9) - Carte auto-école utilisé :	0	(10) - CIM 31 utilisé :	3
(11) - CIM 31 Bis utilisé :	22	(12) - CIM 32 utilisé :	5	(13) - CIM 32 Bis utilisé (TV et/ou CAR agréés) :	0	(14) - Plaque châssis utilisé :	0	(15) - ADM	0

RECAPITULATION PAR TYPE D’UTILISATION :

Authenticité : 0	Autres : 0	Caractéristique : 0	Constatation : 0	Contre : 1	Duplicata visite : 0	Duplicata réception : 0	Mutation : 0	Rébut(s) : 1	Réception : 0	Visite : 67	Spécial : 3
------------------	------------	---------------------	------------------	------------	----------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

A Alasora, le 23 août 2022