

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAKOTOARIMANGA ANDRIAMIJORO**

**ADRESSE : AMBOHIBAO SUD, Tél. 0345252373**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7599TBA**

**USAGE EFFECTIF:** CSUB > 25 places et ≤ 50 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3490

**DROIT :** Ar 25 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 29 000

**TVA :** Ar 5 800

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 907825/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 10/11/2021**

**NET A PAYER : Ar 34 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE NULLE
- PHARE G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi  
Opérateur : ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**