

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: INDOSUMA SA**

**ADRESSE : BP 378 ROUTE DE BELEMBOKA (0349324295), Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3594UD**

**USAGE EFFECTIF: SREM16**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 32000

**DROIT :** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 43 000

**TVA :** Ar 8 600

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOLIARA-SANFIL**

**RECU N° : 864949/TLR/008/SUR\_SITE/2021**

**Date : 30/09/2021**

**NET A PAYER : Ar 51 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- BANDES RETROREFLECHISSANTES A POSER

Nom du vérificateur : Mr FAHAMARO Zakasoa  
Opérateur : RANDRIANASOLO Gisette Sapina

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 01MOIS**