

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAMIARINTSOA NIRINA VIVIANE**

**ADRESSE : LOT IV C 141 BIS AMBOHIMIADANA ATSIMO, Tél. 034 46  
717 59**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1055TAH**

**USAGE EFFECTIF: TBR**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC : 2815**

**DROIT : Ar 9 000**

**CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0**

**CARTE : Ar 0**

**PV : Ar 4 000**

**THT: Ar 13 000**

**TVA : Ar 2 600**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 928595/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date : 01/12/2021**

**NET A PAYER : Ar 15 600**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PARE CHOC AV/ARR A POSER

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAJA H. Rémi  
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 10 JOURS**